

| Faktura | Termín přijetí | Stav km | Č. zakázky | Č. faktury | | | | |
|------------------------|-----------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|
| | 2022-12-02 | 89518 | 2200487101 | 410018382 | | | | |
| Pracovní pozice | Číslo | Označení | Údržba | Lak | Kód příčiny | Paket | | |
| | 01090015 | Prohlídka s výměnou oleje (proměnlí) | X | 0000 | | 0 | | |
| Pracovní pozice | Číslo | Označení | Údržba | Lak | Kód příčiny | Paket | | |
| | 01400050 | Servis výměny brzdové kapaliny . | - | 0000 | | 0 | | |
| Pracovní pozice | Číslo | Označení | Údržba | Lak | Kód příčiny | Paket | | |
| | 01575550 | Olej spojky pohonu 4x4 vymenit | - | 0000 | | 0 | | |
| Pracovní pozice | Číslo | Označení | Údržba | Lak | Kód příčiny | Paket | | |
| | 23241955 | Vložka filtru vzduchu d+n | - | 0000 | | 0 | | |
| Pracovní pozice | Číslo | Označení | Údržba | Lak | Kód příčiny | Paket | | |
| | 01500000 | RVZ / diagnostika . | - | 0000 | | 0 | | |
| Pracovní pozice | Číslo | Označení | Údržba | Lak | Kód příčiny | Paket | | |
| | 20345552 | Cistic paliva vznětového motoru vym | - | 0000 | | 0 | | |
| Položka dílů | Číslo | Označení | Množství | Kód výr. | DZ | SD | Kód příčiny | Paket |
| | N 9081320 2 | Sroub | 1.00 | V | OWN | 01 | 0 | 0 |
| Položka dílů | Číslo | Označení | Množství | Kód výr. | DZ | SD | Kód příčiny | Paket |
| | WHT000729A | sroub s vnitřním torxem, >samojistný | 3.00 | V | OWN | 01 | 0 | 0 |
| Položka dílů | Číslo | Označení | Množství | Kód výr. | DZ | SD | Kód příčiny | Paket |
| | 03N115562B | nastavec filtru s tesněním | 1.00 | V | OWN | 01 | 0 | 0 |
| Položka dílů | Číslo | Označení | Množství | Kód výr. | DZ | SD | Kód příčiny | Paket |
| | 7700000600 | Total Quartz Ineo Longlif | 4.70 | F | OWN | 00 | 0 | 0 |
| Položka dílů | Číslo | Označení | Množství | Kód výr. | DZ | SD | Kód příčiny | Paket |
| | B000750M6 | Bremsflüssigkeit | 1.00 | V | OWN | 00 | 0 | 0 |
| Položka dílů | Číslo | Označení | Množství | Kód výr. | DZ | SD | Kód příčiny | Paket |
| | N 9028180 2 | sroub uzavírací (Kombi) | 1.00 | V | OWN | 01 | 0 | 0 |



Kompletní potvrzení

Data vozidla

| | |
|---------------|------------------------------|
| VIN | WVGZZZ5NZLW843838 |
| Označení typu | Tiguan 2.0 HLBMT4M 140TDID7A |
| Datum prodeje | 2019-12-06 |

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

| | |
|--|---|
| Datum | 2021-10-28 |
| Stav km | 59189 km |
| Číslo zakázky | 2021012945 |
| Provedené dodatečné práce | <input checked="" type="checkbox"/> Olej převodovy <input checked="" type="checkbox"/> Filtr prachovy a pylovy <input checked="" type="checkbox"/> Odtok vody <input checked="" type="checkbox"/> Rozšířeny rozsah prohlídky |
| Provedeno | |
| Autorizovaný servisní partner Volkswagen | Ano |
| Záruka mobility | Až do zobrazení servisního ukazatele, u všech vozidel s individuálními podmínkami do konce období |

Záznam dílny

| | |
|--|------------|
| Datum | 2020-10-07 |
| Stav km | 29722 km |
| AKTION 23CD | |
| Provedeno | |
| Autorizovaný servisní partner Volkswagen | Ano |

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

| | |
|--|---|
| Datum | 2020-10-07 |
| Stav km | 29722 km |
| Číslo zakázky | 2020012367 |
| Provedené dodatečné práce | <input checked="" type="checkbox"/> Odtok vody |
| Provedeno | |
| Autorizovaný servisní partner Volkswagen | Ano |
| Záruka mobility | Až do zobrazení servisního ukazatele, u všech vozidel s individuálními podmínkami do konce období |



| Prohlídka předprodejni | |
|--|---|
| Datum | 2019-12-05 |
| Stav km | 0 km |
| Číslo zakázky | UE00642894 |
| Provedeno | |
| Autorizovaný servisní partner Volkswagen | Ano |
| Záruka mobility | Až do zobrazení servisního ukazatele, u všech vozidel s individuálními podmínkami do konce období |