

**Kompletní potvrzení****Data vozidla**

VIN	TMBJJ7NU0K5039991
Označení typu	KAROQ AMB TD110/2.0M6F
Datum prodeje	2019-06-07

**Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)**

Datum	2024-03-18
Stav km	119693 km
Číslo zakázky	415083
<b>MOB. NR.: 1/5.957.784</b>	
Provedené dodatečné práce	✓ Filtr prachovy a pylovy ✓ Rozsireny rozsah prohlídky
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

**Prohlídka**

Datum	2023-02-14
Stav km	96100 km
Číslo zakázky	409779
<b>MOB NR 1/5.527.503</b>	
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

### Servis výměny oleje (proměnlivý)

Datum	2022-10-26
Stav km	89232 km
Číslo zakázky	408663
Provedené dodatečné práce	<input checked="" type="checkbox"/> Čistic paliva vznetoveho motoru <input checked="" type="checkbox"/> Vložka filtru vzduchu <input checked="" type="checkbox"/> Servis výměny brzdové kapaliny
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

### Prohlídka

Datum	2022-02-07
Stav km	73575 km
Číslo zakázky	405548
MOB NR 1/4.820.055	
Provedené dodatečné práce	<input checked="" type="checkbox"/> Rozsireny rozsah prohlidky
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

### Servis výměny oleje (proměnlivý)

Datum	2021-06-28
Stav km	59660 km
Číslo zakázky	402760
Provedené dodatečné práce	<input checked="" type="checkbox"/> Filtr prachovy a pylovy
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

**Prohlídka**

Datum	2021-02-10
Stav km	51802 km
Číslo zakázky	401078
MOB NR 1/4.088.220	
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

**Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)**

Datum	2020-02-11
Stav km	30032 km
Číslo zakázky	094945
MOBILITÄTSPLAKETTE NR 1/3.513.811	
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

**Prohlídka předprodejni**

Datum	2019-05-14
Stav km	5 km
Číslo zakázky	2019004808
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)