

**Kompletní potvrzení****Data vozidla**

VIN	TMBJJ7NS6L8038990
Označení typu	KODIAQ AMB TD110/2.0A7F
Datum prodeje	2020-01-24

**Servis výměny oleje (proměnlivý)**

Datum	2025-03-13
Stav km	129721 km
Číslo zakázky	685518
Provedené dodatečné práce	✓ Olej převodovy
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano

**Prohlídka**

Datum	2023-04-27
Stav km	98145 km
Číslo zakázky	8990
Provedené dodatečné práce	✓ Servis výměny brzdové kapaliny ✓ Rozšířený rozsah prohlídky
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ne

### Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2022-10-31
Stav km	89575 km
Číslo zakázky	122532
Provedené dodatečné práce	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Filtr prachovy a pylovy</li> <li>✓ Čistic paliva vznetoveho motoru</li> <li>✓ Vložka filtru vzduchu</li> <li>✓ Prostředek redukční</li> </ul>
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

### Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2021-11-30
Stav km	59904 km
Číslo zakázky	16628
Provedené dodatečné práce	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Filtr prachovy a pylovy</li> <li>✓ Rozšíření rozsah prohlídky</li> </ul>
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

### Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2020-12-10
Stav km	29874 km
Číslo zakázky	10533
Provedené dodatečné práce	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Filtr prachovy a pylovy</li> </ul>
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

**Prohlídka předprodejni**

Datum	2020-01-20
Stav km	14 km
Číslo zakázky	4842
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)