

Kompletní potvrzení**Data vozidla**

VIN	TMBLJ7NU3LJ006078
Označení typu	KAROQ STY TD110/2.0A7A
Datum prodeje	2019-08-01

Servis výměny oleje (proměnlivý)

Datum	2024-01-30
Stav km	86500 km
Číslo zakázky	2024000131
Provedené dodatečné práce	✓ Cistic paliva vznetoveho motoru ✓ Vlozka filtru vzduchu
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka

Datum	2023-07-19
Stav km	76000 km
Číslo zakázky	2023006517
1/5.722.699	
Provedené dodatečné práce	✓ Filtr prachovy a pylovy
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2022-07-13
Stav km	57524 km
Číslo zakázky	2022006997
Mob.: 1/5126056	
Provedené dodatečné práce	<input checked="" type="checkbox"/> Servis výměny brzdové kapaliny <input checked="" type="checkbox"/> Rozšíření rozsah prohlídky <input checked="" type="checkbox"/> Olej spojky pohonu 4x4
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka

Datum	2021-08-19
Stav km	40214 km
Číslo zakázky	2021008156
1/4.513.490	
Provedené dodatečné práce	<input checked="" type="checkbox"/> Filtr prachovy a pylovy
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2020-09-04
Stav km	28609 km
Číslo zakázky	2020007905
Mob.: 1/3873167	
Provedené dodatečné práce	<input checked="" type="checkbox"/> Prostředek redukční
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

ŠKODA

Potvrzení servisních úkonů

**Prohlídka předprodejni**

Datum	2019-07-22
Stav km	10 km
Číslo zakázky	18087
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)