

Kompletní potvrzení

Data vozidla


| | |
|---------------|---------------------------|
| VIN | WAUZZZF23KN069035 |
| Označení typu | A6 Avant qTDI3.0 V6170 A8 |
| Datum prodeje | 2019-05-03 |

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

| | |
|------------------------------------|--|
| Datum | 2023-04-03 |
| Stav km | 105151 km |
| Číslo zakázky | 10045109541976 |
| Provedené dodatečné práce | ✓ Servis výměny brzdové kapaliny |
| Provedeno | Aus rechtlichen Gründen sind Angaben zum durchführenden Servicebetrieb nur enthalten, soweit der Servicebetrieb auch der Ersteller dieses Nachweises des Digitalen Serviceplans ist. |
| Autorizovaný servisní partner Audi | Ne |

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

| | |
|------------------------------------|--|
| Datum | 2022-05-06 |
| Stav km | 90215 km |
| Číslo zakázky | 39156 |
| WSS Steinschläge!!! | |
| Provedeno | Aus rechtlichen Gründen sind Angaben zum durchführenden Servicebetrieb nur enthalten, soweit der Servicebetrieb auch der Ersteller dieses Nachweises des Digitalen Serviceplans ist. |
| Autorizovaný servisní partner Audi | Ano |
| Záruka mobility | Ano (až do zobrazení Service) |

**Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)**

| | |
|--|--|
| Datum | 2021-04-22 |
| Stav km | 60085 km |
| Číslo zakázky | 32044 |
| - Sommerreifen abgefahren (Pirelli PZero - 255/40R20 101Y XL) | |
| Provedené dodatečné práce | <ul style="list-style-type: none">✓ Cistic paliva vznetoveho motoru✓ Filtr prachovy a pylovy✓ Servis výměny brzdové kapaliny✓ Vložka filtru vzduchu |
| Provedeno | Aus rechtlichen Gründen sind Angaben zum durchführenden Servicebetrieb nur enthalten, soweit der Servicebetrieb auch der Ersteller dieses Nachweises des Digitalen Serviceplans ist. |
| Autorizovaný servisní partner Audi | Ano |
| Záruka mobility | Ano (až do zobrazení Service) |

Záznam dílny

| | |
|------------------------------------|--|
| Datum | 2021-02-11 |
| Stav km | 56630 km |
| Aktion 23CK Aktion 97EP | |
| Provedeno | Aus rechtlichen Gründen sind Angaben zum durchführenden Servicebetrieb nur enthalten, soweit der Servicebetrieb auch der Ersteller dieses Nachweises des Digitalen Serviceplans ist. |
| Autorizovaný servisní partner Audi | Ano |

Záznam dílny

| | |
|------------------------------------|--|
| Datum | 2020-04-16 |
| Stav km | 35647 km |
| Aktion 91X4 | |
| Provedeno | Aus rechtlichen Gründen sind Angaben zum durchführenden Servicebetrieb nur enthalten, soweit der Servicebetrieb auch der Ersteller dieses Nachweises des Digitalen Serviceplans ist. |
| Autorizovaný servisní partner Audi | Ano |

**Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)**

| | |
|------------------------------------|--|
| Datum | 2020-02-06 |
| Stav km | 30140 km |
| Číslo zakázky | 23642 |
| - Delle in Motorhaube | |
| Provedené dodatečné práce | ✓ Prostredek redukci |
| Provedeno | Aus rechtlichen Gründen sind Angaben zum durchführenden Servicebetrieb nur enthalten, soweit der Servicebetrieb auch der Ersteller dieses Nachweises des Digitalen Serviceplans ist. |
| Autorizovaný servisní partner Audi | Ano |
| Záruka mobility | Ano (až do zobrazení Service) |

Prohlídka předprodejni

| | |
|------------------------------------|--|
| Datum | 2019-04-20 |
| Stav km | 5 km |
| Číslo zakázky | 2019003414 |
| Provedeno | Aus rechtlichen Gründen sind Angaben zum durchführenden Servicebetrieb nur enthalten, soweit der Servicebetrieb auch der Ersteller dieses Nachweises des Digitalen Serviceplans ist. |
| Autorizovaný servisní partner Audi | Ano |
| Záruka mobility | Ano (až do zobrazení Service) |