

Pracovní
pozice

Číslo 01030035	Označení Prohlídka s výměnou oleje .	Údržba X	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
Pracovní pozice	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
Číslo 85181950	Označení Filtr prachovy a pylový d+n	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
Pracovní pozice	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
Číslo 98100100	Označení KLEINE FAHRZEUGINNENREINIGUNG	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
Pracovní pozice	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
Číslo 94151652	Označení Svetlomety seridit	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
Pracovní pozice	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
Číslo 94641652	Označení Svetla mlhova seridit	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
Položka dílů	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
Číslo 5Q0819669	Označení Pachovy a protialergen.filtr	Množství 1.00	Kód výr. V	DZ OWN	SD 1	Kód příčiny	Paket 0
Položka dílů	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
Číslo 03N115562B	Označení nastavec filtru s tesnenim	Množství 1.00	Kód výr. V	DZ OWN	SD 1	Kód příčiny	Paket 0
Položka dílů	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
Číslo N 9081320 2	Označení Sroub	Množství 1.00	Kód výr. V	DZ OWN	SD 1	Kód příčiny	Paket 0
Položka dílů	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
Číslo CAS00W-30	Označení LONGLIFE 3	Množství 4.70	Kód výr. F	DZ 6	SD 00	Kód příčiny	Paket 0



Kompletní potvrzení

Data vozidla		
VIN	WVGZZZ1TZW007717	
Označení typu	Touran 2.0 CL DT085 TDIM6F	
Datum prodeje	2021-02-19	
Navazující záruka	Ukončení smlouvy	2026-02-18
	Stav km	150000 km

Prohlídka s výměnou oleje	
Datum	2023-01-06
Stav km	95797 km
Číslo zakázky	046112
Windschutzscheibe drei Steinschläge. VA Achslenker hintere Buchse angerissen LI+RE	
Provedené dodatečné práce	<input checked="" type="checkbox"/> Servis výměny brzdové kapaliny <input checked="" type="checkbox"/> Cistic paliva vznetového motoru <input checked="" type="checkbox"/> Vložka filtru vzduchu
Provedeno	Aus rechtlichen Gründen sind Angaben zum durchführenden Servicebetrieb nur enthalten, soweit der Servicebetrieb auch der Ersteller dieses Nachweises des Digitalen Serviceplans ist.
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Až do zobrazení servisního ukazatele, u všech vozidel s individuálními podmínkami do konce období

Prohlídka s výměnou oleje	
Datum	2022-06-09
Stav km	62908 km
Číslo zakázky	36118
Provedené dodatečné práce	<input checked="" type="checkbox"/> Filtr prachovy a pylovy <input checked="" type="checkbox"/> Prostředek redukční
Provedeno	Aus rechtlichen Gründen sind Angaben zum durchführenden Servicebetrieb nur enthalten, soweit der Servicebetrieb auch der Ersteller dieses Nachweises des Digitalen Serviceplans ist.
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Až do zobrazení servisního ukazatele, u všech vozidel s individuálními podmínkami do konce období

**Záznam dílny**

Datum	2021-10-08
Stav km	31709 km
RRA 91CL-02 durchgeführt	
Provedeno	Aus rechtlichen Gründen sind Angaben zum durchführenden Servicebetrieb nur enthalten, soweit der Servicebetrieb auch der Ersteller dieses Nachweises des Digitalen Serviceplans ist.
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano

Prohlídka s výměnou oleje

Datum	2021-10-08
Stav km	31709 km
Číslo zakázky	052619
Provedené dodatečné práce	✓ Prostredek redukni
Provedeno	Aus rechtlichen Gründen sind Angaben zum durchführenden Servicebetrieb nur enthalten, soweit der Servicebetrieb auch der Ersteller dieses Nachweises des Digitalen Serviceplans ist.
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Až do zobrazení servisního ukazatele, u všech vozidel s individuálními podmínkami do konce období

Prohlídka předprodeji

Datum	2020-11-16
Stav km	9 km
Číslo zakázky	59690
Provedeno	Aus rechtlichen Gründen sind Angaben zum durchführenden Servicebetrieb nur enthalten, soweit der Servicebetrieb auch der Ersteller dieses Nachweises des Digitalen Serviceplans ist.
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Až do zobrazení servisního ukazatele, u všech vozidel s individuálními podmínkami do konce období