



## Kompletní potvrzení

---

### Data vozidla

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| VIN           | WVGZZZ5NZKW351746            |
| Označení typu | Tiguan 2.0 HLBMT4M 110TDID7A |
| Datum prodeje | 2019-02-25                   |

---

### Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

|  |  |
|--|--|
| Datum                                    | 2022-12-14   |
| Stav km                                  | 143589 km  |
| Číslo zakázky                            | 2022012464   |
| Provedené dodatečné práce                | ✓ Olej převodovy<br>✓ Olej spojky pohonu 4x4<br>✓ Rozšířený rozsah prohlídky |
| Provedeno                                | Tiemeyer<br>Trecknase 6 - 8<br>42897 Remscheid<br>Německo                    |
| Autorizovaný servisní partner Volkswagen | Ano  |
| Záruka mobility                          | Ano (až do zobrazení Service)  |

---

### Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

|  |   |
|--|---|
| Datum                                    | 2022-04-07  |
| Stav km                                  | 114733 km   |
| Číslo zakázky                            | 2022002928  |
| Provedené dodatečné práce                | ✓ Filtr prachovy a pylovy                                 |
| Provedeno                                | Tiemeyer<br>Trecknase 6 - 8<br>42897 Remscheid<br>Německo |
| Autorizovaný servisní partner Volkswagen | Ano   |
| Záruka mobility                          | Ano (až do zobrazení Service)                             |



---

**Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)**

|  |  |
|--|--|
| Datum                                    | 2021-06-30   |
| Stav km                                  | 86632 km   |
| Číslo zakázky                            | 2021516946   |
| Provedené dodatečné práce                | ✓ Cistic paliva vznetoveho motoru<br>✓ Vlozka filtru vzduchu |
| Provedeno                                | Tiemeyer<br>Trecknase 6 - 8<br>42897 Remscheid<br>Německo    |
| Autorizovaný servisní partner Volkswagen | Ano  |
| Záruka mobility                          | Ano (až do zobrazení Service)                                |

---

**Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)**

|  |   |
|--|---|
| Datum                                    | 2020-08-19  |
| Stav km                                  | 58000 km  |
| Číslo zakázky                            | 53837   |
| Provedené dodatečné práce                | ✓ Filtr prachovy a pylovy<br>✓ Rozsireny rozsah prohlidky |
| Provedeno                                | Scheider<br>Trecknase 6 - 8<br>42897 Remscheid<br>Německo |
| Autorizovaný servisní partner Volkswagen | Ano   |
| Záruka mobility                          | Ano (až do zobrazení Service)                             |

---

**Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)**

|  |   |
|--|---|
| Datum                                    | 2019-11-27  |
| Stav km                                  | 29242 km  |
| Číslo zakázky                            | 43171   |
| Provedeno                                | Scheider<br>Trecknase 6 - 8<br>42897 Remscheid<br>Německo |
| Autorizovaný servisní partner Volkswagen | Ano   |
| Záruka mobility                          | Ano (až do zobrazení Service)                             |



---

**Prohlídka předprodejni**

|  |   |
|--|---|
| Datum                                    | 2019-02-06  |
| Stav km                                  | 11 km   |
| Číslo zakázky                            | 30395   |
| Provedeno                                | Scheider<br>Trecknase 6 - 8<br>42897 Remscheid<br>Německo |
| Autorizovaný servisní partner Volkswagen | Ano   |
| Záruka mobility                          | Ano (až do zobrazení Service)                             |