

Kompletní potvrzení**Data vozidla**

VIN	TMBLJ7NP2L7047518
Označení typu	SUP.COM GrtSPO TD140/2,0A7A
Datum prodeje	2020-05-28

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2023-10-04
Stav km	129177 km
Číslo zakázky	333336
MOB Marke Nr.: 1/5.815.055	
Provedené dodatečné práce	✓ Rozšířeny rozsah prohlídky
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Dodatečné práce

Datum	2023-05-03
Stav km	117034 km
Číslo zakázky	329412
Provedené dodatečné práce	✓ Olej převodovy ✓ Servis výměny brzdové kapaliny ✓ Olej spojky pohonu 4x4
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2022-10-21
Stav km	97260 km
Číslo zakázky	319823
MOB Nr.: 1/5.291.439	
Provedené dodatečné práce	<input checked="" type="checkbox"/> Cistic paliva vznětového motoru <input checked="" type="checkbox"/> Vložka filtru vzduchu
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2021-11-08
Stav km	60945 km
Číslo zakázky	303955
MOB Nr.: 1/4.655.282	
Provedené dodatečné práce	<input checked="" type="checkbox"/> Filtr prachovy a pylovy <input checked="" type="checkbox"/> Odtok vody <input checked="" type="checkbox"/> Rozšířený rozsah prohlídky
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Záznam dílny

Datum	2020-11-27
Stav km	29566 km
WST-Aktion 23CE durchgeführt	
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano

Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)

Datum	2020-11-27
Stav km	29566 km
Číslo zakázky	30125
Wertmarke: 1/4.000.172	
Provedené dodatečné práce	✓ Odtok vody
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka předprodejni

Datum	2020-05-27
Stav km	5 km
Číslo zakázky	274669
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)