



Kompletní potvrzení

Data vozidla

| | |
|---------------|-------------------------------|
| VIN | VSSZZZ5FZM6513830 |
| Oznaení typu | ATECA 2.0 TDIXPERI5d110 DN4A7 |
| Datum prodeje | 2020-12-09 |

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

| | |
|-------------------------------|---|
| Datum | 2023-06-20 |
| Stav km | 125501 km |
| íslo zakázky | 2023000668 |
| Provedené dodatečné práce | <input checked="" type="checkbox"/> Odtok vody <input checked="" type="checkbox"/> Filtr prachový a pylový <input checked="" type="checkbox"/> Olej převodový |
| Provedeno | |
| Autorizovaný servisní partner | Ano |
| Pannenhilfe | Bis zum Ende des ursprünglichen Versicherungszeitraums bzw. des Verlängerungszeitraums, sofern dieser gilt |

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

| | |
|-------------------------------|---|
| Datum | 2022-03-10 |
| Stav km | 63230 km |
| íslo zakázky | 2022000191 |
| Provedené dodatečné práce | <input checked="" type="checkbox"/> Odtok vody <input checked="" type="checkbox"/> Filtr prachový a pylový |
| Provedeno | |
| Autorizovaný servisní partner | Ano |
| Pannenhilfe | Bis zum Ende des ursprünglichen Versicherungszeitraums bzw. des Verlängerungszeitraums, sofern dieser gilt |

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

| | |
|-------------------------------|--|
| Datum | 2021-09-01 |
| Stav km | 31448 km |
| íslo zakázky | 2021000739 |
| Provedené dodatečné práce | <input checked="" type="checkbox"/> Odtok vody |
| Provedeno | |
| Autorizovaný servisní partner | Ano |
| Pannenhilfe | Bis zum Ende des ursprünglichen Versicherungszeitraums bzw. des Verlängerungszeitraums, sofern dieser gilt |

Potvrzení servisních úkon



SEAT S.A.

Prohlídka předprodejni

| | |
|-------------------------------|--|
| Datum | 2020-11-17 |
| Stav km | 5 km |
| íslo zakázky | 2020019588 |
| Provedeno | |
| Autorizovaný servisní partner | Ano |
| Pannenhilfe | Bis zum Ende des ursprünglichen Versicherungszeitraums bzw. des Verlängerungszeitraums, sofern dieser gilt |