

Kompletní potvrzení**Data vozidla**

VIN	TMBLJ7NU2P5007804
Označení typu	KAROQ AMB TD110/2.0A7A
Datum prodeje	2022-07-29

Prohlídka s výměnou oleje

Datum	2024-03-11
Stav km	90504 km
Číslo zakázky	2024000870
Provedené dodatečné práce	<ul style="list-style-type: none">✓ Cistic paliva vznetoveho motoru✓ Vložka filtru vzduchu✓ Servis výměny brzdové kapaliny✓ Olej spojky pohonu 4x4
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ne

Prohlídka s výměnou oleje

Datum	2023-09-01
Stav km	62058 km
Číslo zakázky	2023002886
Provedené dodatečné práce	<ul style="list-style-type: none">✓ Filtr prachovy a pylovy
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ne

Prohlídka s výměnou oleje

Datum	2023-03-20
Stav km	31680 km
Číslo zakázky	2023000903
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ne

ŠKODA

Potvrzení servisních úkonů

**Prohlídka předprodejni**

Datum	2022-08-01
Stav km	7 km
Číslo zakázky	43221
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)