



Kompletní potvrzení

Data vozidla

VIN	WAUZZZGE1KB003898
Označení typu	e-tron 300/M1J
Datum prodeje	2019-09-17

Prohlídka

Datum	2023-08-10
Stav km	61846 km
Číslo zakázky	292751-00
Befestigungsschrauben fehlen (Unterbodenverkleidung)	
Provedené dodatečné práce	<ul style="list-style-type: none">✓ Filtr prachovy a pylovy✓ Servis výměny brzdové kapaliny✓ Odtok vody✓ Zachytna nádoba
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner Audi	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Záznam dílny

Datum	2022-06-22
Stav km	41577 km
RRA 93N6 durchgeführt	
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner Audi	Ano

**Prohlídka**

Datum	2021-09-27
Stav km	29521 km
Číslo zakázky	275595-00
Provedené dodatečné práce	<ul style="list-style-type: none">✓ Filtr prachovy a pylovy✓ Servis výměny brzdové kapaliny✓ Odtok vody✓ Zachytka nádoba
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner Audi	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Záznam dílny

Datum	2020-03-10
Stav km	3120 km
Aktion 91X4 Krit. 02	
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner Audi	Ano

Záznam dílny

Datum	2019-03-08
Stav km	1 km
Aktion 93E4 Kriterium 01 durchgeführt	
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner Audi	Ano