



## Kompletní potvrzení

### Data vozidla

VIN	WVGZZZ5NZMW003685
Označení typu	Tiguan 2.0 Life DT110TDI D7A
Datum prodeje	2020-11-19

### Prohlídka s výměnou oleje

Datum	2023-09-13
Stav km	101613 km
Číslo zakázky	10309912
Provedené dodatečné práce	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Servis výměny brzdové kapaliny</li><li>✓ Cistic paliva vznetového motoru</li><li>✓ Vložka filtru vzduchu</li><li>✓ Olej spojky pohonu 4x4</li></ul>
Provedeno	
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Až do zobrazení servisního ukazatele, u všech vozidel s individuálními podmínkami do konce období

### Prohlídka s výměnou oleje

Datum	2022-01-05
Stav km	66329 km
Číslo zakázky	10201070
Provedené dodatečné práce	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Filtr prachovy a pylovy</li><li>✓ Prostředek redukční</li></ul>
Provedeno	
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Až do zobrazení servisního ukazatele, u všech vozidel s individuálními podmínkami do konce období

### Záznam dílny

Datum	2021-10-26
Stav km	52640 km
Aktionen 20CU und 91CL durchgeführt	
Provedeno	
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano



---

**Prohlídka s výmenou oleje**

Datum	2021-06-21
Stav km	34162 km
Číslo zakázky	10107083
Provedeno	
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Až do zobrazení servisního ukazatele, u všech vozidel s individuálními podmínkami do konce období

---

**Prohlídka předprodejni**

Datum	2020-11-16
Stav km	0 km
Číslo zakázky	10013951
Provedeno	
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Až do zobrazení servisního ukazatele, u všech vozidel s individuálními podmínkami do konce období