



## Kompletní potvrzení

### Data vozidla

VIN	WVGZZZ5NZKW323797
Označení typu	Tiguan 2.0 CLBMT4M 110TDID7A
Datum prodeje	2018-11-27

### Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2023-03-24
Stav km	141769 km
Číslo zakázky	783614-00
Provedené dodatečné práce	<input checked="" type="checkbox"/> Filtr prachovy a pylovy <input checked="" type="checkbox"/> Rozšířený rozsah prohlídky
Provedeno	Autohaus Wiest GmbH Robert-Bosch-Str. 17-19 64625 Bensheim Německo
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

### Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2022-03-16
Stav km	114702 km
Číslo zakázky	280733-00
Provedené dodatečné práce	<input checked="" type="checkbox"/> Olej převodovy
Provedeno	Tarnow-Stegbauer Autohaus GmbH Karlstraße 11-13 63263 Neu-Isenburg Německo
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)



---

**Záznam dílny**

Datum	2021-11-24
Stav km	110753 km
Feldmaßnahme 66M6 A-Überprüfung Anhängavorrichtung - Kriterium 01	
Provedeno	Ostmann Ippinghäuser Straße 10/12 34466 Wolfhagen Německo
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano

---

**Dodatečné práce**

Datum	2021-11-19
Stav km	110594 km
Číslo zakázky	31291602
Provedené dodatečné práce	✓ Servis výměny brzdové kapaliny ✓ Olej spojky pohonu 4x4
Provedeno	Ostmann Ippinghäuser Straße 10/12 34466 Wolfhagen Německo
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

---

**Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)**

Datum	2021-03-16
Stav km	86788 km
Číslo zakázky	45235
Provedené dodatečné práce	✓ Cistic paliva vznetového motoru ✓ Vložka filtru vzduchu
Provedeno	Hermann Klein GmbH & Co. KG Niedervellm. Str. 25a 34233 Fulda Německo
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)



---

**Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)**

Datum	2020-03-17
Stav km	57456 km
Číslo zakázky	31184454
Provedené dodatečné práce	✓ Filtr prachovy a pylovy ✓ Rozšířený rozsah prohlídky
Provedeno	Ostmann Ippinghäuser Straße 10/12 34466 Wolfhagen Německo
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

---

**Záznam dílny**

Datum	2019-07-03
Stav km	28671 km
AKTION 66K4 AKTION 91V2	
Provedeno	Deisenroth & Söhne GmbH & Co. KG Schwabenröder Straße 64 36304 Alsfeld Německo
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano

---

**Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)**

Datum	2019-07-03
Stav km	28671 km
Číslo zakázky	2019007205
Provedeno	Deisenroth & Söhne GmbH & Co. KG Schwabenröder Straße 64 36304 Alsfeld Německo
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)



---

**Prohlídka předprodejni**

Datum	2018-11-20
Stav km	10 km
Číslo zakázky	119060
Provedeno	AZ Darmstadt Hilpertstraße 6 64295 Darmstadt Německo
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)