

**Pracovní
pozice**

Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
15245585	Remen ozubený vymenit	-	0000		0

Položka dílů

Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
04L198119F	Sada opravárenská pro ozubený řemen s kladkou napínací	1.00	V	OWN		0	0

Položka dílů

Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
N 9104880 4	sroub s cockovitou hlavou vnitřním tisícíhranem	4.00	V	OWN		0	0

Položka dílů

Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
N 1055240 4	sroub s sestíhannou hlavou	2.00	V	OWN		0	0

Položka dílů

Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
N 1069950 1	sroub s sestíhannou hlavou	1.00	V	OWN		0	0

Položka dílů

Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
N 1077370 1	sestíhanny prirubovy sroub	1.00	V	OWN		0	0

Položka dílů

Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
N 1069950 1	sroub s sestíhannou hlavou	1.00	V	OWN		0	0



Kompletní potvrzení

Data vozidla	
VIN	WVGZZZ5NZLM051357
Označení typu	Tiguan L 2.0 HL DT 176TDID7A
Datum prodeje	2020-01-15

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)	
Datum	2023-11-14
Stav km	115049 km
Číslo zakázky	2737A32
Provedené dodatečné práce	<input checked="" type="checkbox"/> Filtr prachový a pylový <input checked="" type="checkbox"/> Rozšířený rozsah prohlídky
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Až do zobrazení servisního ukazatele, u všech vozidel s individuálními podmínkami do konce období

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)	
Datum	2022-11-23
Stav km	84437 km
Číslo zakázky	2840A22
Provedené dodatečné práce	<input checked="" type="checkbox"/> Servis výměny brzdové kapaliny <input checked="" type="checkbox"/> Čisticí paliva vznetového motoru <input checked="" type="checkbox"/> Olej spojky pohonu 4x4 <input checked="" type="checkbox"/> Vložka filtru vzduchu
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Až do zobrazení servisního ukazatele, u všech vozidel s individuálními podmínkami do konce období



Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)

Datum	2021-12-14
Stav km	60701 km
Číslo zakázky	3144A11
Provedené dodatečné práce	✓ Olej převodový ✓ Filtr prachový a pylový ✓ Rozsireny rozsah prohlídky
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Až do zobrazení servisního ukazatele, u všech vozidel s individuálními podmínkami do konce období

Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)

Datum	2020-12-23
Stav km	30641 km
Číslo zakázky	3222A01
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Až do zobrazení servisního ukazatele, u všech vozidel s individuálními podmínkami do konce období

Prohlídka předprodejni

Datum	2020-01-13
Stav km	1 km
Číslo zakázky	2020300266
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Až do zobrazení servisního ukazatele, u všech vozidel s individuálními podmínkami do konce období