



## Kompletní potvrzení

### Data vozidla

VIN	WVGZZZ5NZMM045628
Označení typu	Tiguan L 2.0 CL DT147TDI D7A
Datum prodeje	2021-03-05

### Prohlídka s výmenou oleje

Datum	2023-10-19
Stav km	119203 km
Číslo zakázky	2023004679
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Až do zobrazení servisního ukazatele, u všech vozidel s individuálními podmínkami do konce období

### Prohlídka s výmenou oleje

Datum	2023-02-10
Stav km	90375 km
Číslo zakázky	2023000446
Provedené dodatečné práce	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Servis výmeny brzdové kapaliny</li><li>✓ Cistic paliva vznetového motoru</li><li>✓ Filtr prachovy a pylovy</li><li>✓ Odtok vody</li><li>✓ Olej spojky pohonu 4x4</li><li>✓ Vložka filtru vzduchu</li></ul>
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Až do zobrazení servisního ukazatele, u všech vozidel s individuálními podmínkami do konce období



---

**Prohlídka s výměnou oleje**

Datum	2022-05-20
Stav km	60393 km
Číslo zakázky	2022001878
Provedené dodatečné práce	✓ Odtok vody
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Až do zobrazení servisního ukazatele, u všech vozidel s individuálními podmínkami do konce období

---

**Záznam dílny**

Datum	2021-10-22
Stav km	30344 km
Aktion 19Q2 V-Dichtring Thermostatventil Kriterium 02 durchgeführt	
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano

---

**Prohlídka s výměnou oleje**

Datum	2021-10-22
Stav km	30344 km
Číslo zakázky	2021004097
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Až do zobrazení servisního ukazatele, u všech vozidel s individuálními podmínkami do konce období



---

**Záznam dílny**

Datum	2021-10-01
Stav km	27093 km
Aktion 91CL Krit.02	
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano

---

**Záznam dílny**

Datum	2021-07-23
Stav km	17530 km
Aktion 20CU Krit.03	
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano

---

**Prohlídka předprodejni**

Datum	2021-02-25
Stav km	16 km
Číslo zakázky	2021000801
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Až do zobrazení servisního ukazatele, u všech vozidel s individuálními podmínkami do konce období