

**Kompletní potvrzení****Data vozidla**

VIN	TMBJJ7NP9L7037267
Označení typu	SUP.COM GrtSPO TD140/2,0A7F
Datum prodeje	2019-12-30

**Servis výměny oleje (proměnlivý)**

Datum	2024-02-16
Stav km	119057 km
Číslo zakázky	2024002304
Provedené dodatečné práce	✓ Olej převodovy
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

**Prohlídka**

Datum	2023-07-27
Stav km	109511 km
Číslo zakázky	2023011974
<b>Mob-Marke: 1/5.726.217</b>	
Provedené dodatečné práce	✓ Filtr prachovy a pylovy ✓ Rozšířený rozsah prohlídky
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

**Dodatečné práce**

Datum	2023-02-01
Stav km	99195 km
Číslo zakázky	2023001414
Provedené dodatečné práce	✓ Servis výměny brzdové kapaliny
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

**Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)**

Datum	2022-06-10
Stav km	89094 km
Číslo zakázky	2022010328
Mob.-Marke: 1/5.041.795	
Provedené dodatečné práce	✓ Odtok vody ✓ Cistic paliva vznetového motoru ✓ Vložka filtru vzduchu
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

**Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)**

Datum	2021-08-19
Stav km	59765 km
Číslo zakázky	2021015397
Provedené dodatečné práce	✓ Filtr prachovy a pylovy ✓ Odtok vody
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

**Záznam dílny**

Datum	2020-10-22
Stav km	30769 km
<b>Aktion 23CE durchgeführt</b>	
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano

**Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)**

Datum	2020-10-22
Stav km	30769 km
Číslo zakázky	2020015914
<b>Mob.Nr.:1/3.936.925</b>	
Provedené dodatečné práce	✓ Odtok vody
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

**Prohlídka předprodejní**

Datum	2019-12-30
Stav km	1 km
Číslo zakázky	30.12.2019
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)