



Kompletní potvrzení

Data vozidla

VIN	WVGZZZ1TZLW054900
Označení typu	Touran 2.0 HL DT110 TDIM6F
Datum prodeje	2020-07-13

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2023-04-27
Stav km	93008 km
Číslo zakázky	33614
Provedené dodatečné práce	<input checked="" type="checkbox"/> Cistic paliva vznetoveho motoru <input checked="" type="checkbox"/> Vložka filtru vzduchu
Provedeno	
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Až do zobrazení servisního ukazatele, u všech vozidel s individuálními podmínkami do konce období

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2022-08-10
Stav km	64524 km
Číslo zakázky	4500
Provedené dodatečné práce	<input checked="" type="checkbox"/> Filtr prachovy a pylovy <input checked="" type="checkbox"/> Rozsireny rozsah prohlidky
Provedeno	
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Až do zobrazení servisního ukazatele, u všech vozidel s individuálními podmínkami do konce období

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2021-09-28
Stav km	28000 km
Číslo zakázky	36487
Provedeno	
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Až do zobrazení servisního ukazatele, u všech vozidel s individuálními podmínkami do konce období

**Prohlídka předprodejni**

Datum	2020-09-21
Stav km	3 km
Číslo zakázky	41817
Provedeno	
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Až do zobrazení servisního ukazatele, u všech vozidel s individuálními podmínkami do konce období